

## 通学路合同点検対策箇所⑦



⑦

・国道121号線の車両交通が非常に多く、一級町道12号線への通行も多いが、交差角が鋭角であり視界が悪く危険である。

<対策内容>

・国道121号線の改良工事に伴い、同路線との交差点について、交差角の是正と歩道の設置を行い、歩行者の安全を図る。

壬生北小学校

文